

CLIMATT – KÜHLDECKEN


erfüllen architektonische Ansprüche,
die bis zur Decke reichen.

PMS SYSTEMTECHNIK GMBH
Industriestr. 5 - 65589 Hadamar

Telefon: +49(0) 6433 947 60-0
Fax: +49(0) 6433 947 60-29


E-Mail: pms@climatt.de
www.climatt.de

PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
53604	Bad Honnef	Verwaltungsgebäude	Metallkassetten	600	III 94	23301
07747	Jena	Altstadtcafe	GK-Decke	300	III 94	23302
76761	Rülsheim	Bankverwaltung	GK-Decke	1200	III 94	23303
76761	Rülsheim	Bankverwaltung	GK-Decke	1000	IV 94	23304
A-1140	Wien	Penthouse	GK-Decke	300	IV 94	23305
03046	Cottbus	Sparkasse Konferenzraum	Putzdecke	50	IV 94	23306
28195	Bremen	Verwaltung Vorstand Bremer Vulkan	GK-Akustikdecke	750	I 95	23307
35435	Wettenberg	Labor	offene Konvektion	50	I 95	23308
16928	Pritzwalk	Sparkasse Kassenhalle	GK-Decke/Metallakustik	450	I 95	23309
56410	Montabaur	Verlagsverwaltung	Metallakustik	100	I 95	23310
35466	Rabenu	Historisches Wasserschloß	GK-Decke	300	II 95	23311
28195	Bremen	Bankhaus Neelmeyer	GK-Akustikdecke	450	II 95	23312
30159	Hannover	Volksbank Hannover	GK-Decke	1500	II 95	23405
55743	Idar-Oberstein	Volksbank Kassenhalle	Rasterdecke	150	II 95	23314
85250	Garching	Schulungszentrum	GK-Decke	350	I 95	23315
55130	Mainz	Westdeutsche Immobilienbank	GK-Decke/Metallakustik	430	II 95	23316
06917	Jessen	Sparkasse Wittenberg	GK-Decke/Metallakustik	840	IV 95	23403
01896	Leppersdorf	Sachsenmilch	GK-Decke	290	IV 95	23318
CH-6814	Lamone	Verwaltung	Metallakustik	100	III 95	23319
53227	Bonn	DeTeMobil Bonn Vorstandsetage	GK-Decke	1100	IV 95	23320
E-15175	Carral	Energiesparhaus	Konvektionskühlung	100	IV 95	23321
42853	Remscheid	Sparkasse	Metallakustik	365	I 96	23410
40764	Langenfeld	Sparkasse	Metallakustik	417	I 96	23402
18106	Rostock	Sparkasse	Metallakustik	650	I 96	23413
14478	Potsdam	Sparkasse	GK-Decke	1100	I 96	23412
26871	Papenburg	Sparkasse	GK-Decke	3400	I 96	23414
16225	Eberswalde	Sparkasse	GK-Decke/Metallakustik	1800	I 96	23401
97419	Schweinfurt	Verwaltungsgebäude	Metallakustik	1000	I 96	23313
27711	Garlstedt	BW-Fachmediumzentrum	Metallakustik	350	II 96	23415
69115	Heidelberg	Vorstandsbereich	GK-Decke	185	I 96	23406
76275	Bruchhausen	Sparkasse	GK-Decke	100	I 96	23317
23909	Ratzeburg	Sparkasse	GK-Decke	268	II 96	23409
58638	Iserlohn	Sparkasse	GK-Decke/Metallakustik	1821	96 / 97	23408
64383	Darmstadt	Pavillon	GK-Decke	30	I 96	23322
25451	Quickborn	Sparkasse	GK-Decke	410	IV 96	23421
72213	Altensteig	Verwaltungsgebäude	GK-Decke	120	III 96	23323
90765	Fürth	Sparkasse	GK-Decke	90	III 96	23404
76133	Karlsruhe	Bank	GK-Decke	280	IV 96	23409




PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
80335	München	Bank	Metallakustik	3820	96 / 97	23418
34346	Hann.-Münden	Sparkasse	GK-Decke/Metallakustik	920	IV 96 / I 97	23407
86637	Wertingen	Verwaltungsgebäude	GK-Decke	150	IV 96	23417
A-1010	Wien	Sparkasse	Metallakustik	230	IV 96	23419
01305	Dresden	Sparkasse	Metallakustik	1250	IV 96 / I 97	23423
A-1010	Wien	Postsparkasse	Metallakustik	2800	IV 96 / II 97	23422
A-1010	Wien	Bürogebäude	GK-Decke	200	IV 96	23425
L-2311	Luxembourg	Bank	Metallakustik	1600	IV 96 / I 97	23424
01109	Dresden	Bürogebäude	GK-Decke	400	IV 96	23416
27456	Cuxhaven	Sparkasse	GK-Decke	1800	II 97	23420
6184	Dresden	Verwaltung	GK-Akustikdecke	300	II 97	23432
60323	Frankfurt	Verwaltung	GK-Akustikdecke	240	II 97	23431
91413	Neustadt	Sparkasse	Metallakustik	1500	I - IV 97	23430
53111	Bonn	AOK	Streckmetall	400	I 97	23429
59368	Werne	Sparkasse	Metallakustik	2400	II 97	23433
40789	Monheim	Raiffeisenbank	GK-Decke	300	I 97	23427
03253	Kirchhain	Sparkasse	GK-Decke	100	I 97	23428
A-6330	Kufstein	Krankenhaus	Metallakustik	600	II 97	23508
54290	Trier	Sparkasse	GK-Decke	1100	II 97	23435
18199	Warnemünde	Technologiepark	GK-Decke	230	II 97	23437
26389	Wilhelmshaven	Verkehrszentrale	Metallakustik	250	II 97	23438
A-1210	Wien	Bankgebäude	GK-Decke	340	III 97	23507
58119	Hohenlimburg	Sparkasse	GK-Decke	300	II 97	23502
28195	Bremen	Bankgebäude	GK-Decke	300	II 97	23501
10179	Berlin	Hotel	GK-Decke	200	III 97	23503
84478	Waldkraiburg	Bankgebäude	Metallakustik	360	III 97	23513
31162	Düngen	Sparkasse	GK-Decke	300	IV 97	23515
45470	Mülheim	Privatvilla	GK-Decke	300	IV 97	23510
38440	Wolfsburg	Gesundheitszentrum	GK-Decke	200	IV 97	23514
65045	Wiesbaden	Bürogebäude	GK-Decke	60	IV 97	23511
90513	Zirndorf	Privatvilla	GK-Decke	300	IV 97	23517
90522	Zirndorf	Bank	GK-Decke	160	IV 97	23518
52062	Aachen	Bank	Streckmetall/MAK	1273	I 98	23512
48268	Greven	Bank	GK-Decke	280	I 98	23509
06449	Aschersleben	Sparkasse	GK-Decke	150	IV 97	23523
91522	Ansbach	Krankenhaus	GK-Decke	315	IV 97	23520
90530	Wendelstein	Verwaltungsgebäude	GK-Decke	523	IV 97	23521
A-1030	Wien	Bürogebäude	Metallakustik	344	I 98	23524
A-1010	Wien	Postsparkasse	Metallakustik	900	I 98	23532
34119	Kassel	Versicherungsgebäude	GK-Decke	401	III 97	23504
86167	Augsburg	Verlagsgebäude	GK-Decke	807	III 97	23505
	Osaka, Japan	Prüflabor	Metallakustik	13	IV 97	23519
53424	Ahrweiler/Remagen	Kreissparkasse	Metallakustik	274	I 98	23533
A-8330	Feldbach	Gesundheitszentrum	GK-Decke	75	I 98	23534
A-1220	Wien	Andromeda Tower	GK-Decke	427	I 98	23535
10589	Berlin	Ludwig-Erhard-Haus	GK-Decke	80	I 98	23529
27456	Cuxhaven	Sparkasse, 2. BA	GK-Decke	555	I 98	23530

PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
35041	Marburg	Pharmaproduktion	Metallakustik	500	I 98	23528
91413	Neustadt/Aisch	Sparkasse	GK/MAK/Streckmetall	1025	I 98	23526
A-1090	Wien	Pressehaus	Metallakustik	6000	I - IV 98	23525
16501	Oranienburg	Sparkasse	GK-Akustikdecke	440	I 98	23506
L-2180	Luxembourg	Vereinsbank	Streckmetall	200	I 98	23522
14478	Brandenburg	Bürgerschaftsbank	GK-Akustikdecke	200	I 98	23536
A-8020	Graz	Bürogebäude	Metallakustik	985	I 98	23537
L-2013	Luxembourg	Bürogebäude	GK-Akustikdecke	170	I 98	23538
53111	Bonn	AOK, 2. BA	Streckmetall	60	I 98	23539
48529	Nordhorn	Sparkasse	GK-Akustikdecke	1400	II 98	23540
A-4020	Linz	Oberbank	Metallakustik	2000	II 98	23542
CH-7000	Chur	Bürogebäude	GK-Akustikdecke	120	II 98	23543
87435	Kempten	Sparkasse	Metallakustik-Re	260	III 98	23544
92224	Amberg	Sparkasse	GK-Akustikdecke	150	II 98	23545
48157	Münster	Gutshaus	GK-Akustikdecke	270	II 98	23546
31191	Algermissen	Sparkasse	GK-Akustikdecke	103	II 98	23547
87527	Sonthofen	Sparkasse	GK-Decke	150	II 98	23548
80686	München	TÜV-Verwaltung	GK-Akustikdecke	80	II 98	23549
85055	Ingolstadt	Verwaltung, Audi AG	Metallakustik	3900	IV 98	23550
80539	München	Bayr. Landesbank	GK-Akustikdecke	320	II 98	23551
54320	Waldrach	Sparkasse	GK-Decke	135	III 98	23552
A-1030	Wien	Verwaltung	GK-Decke	362	III 98	23553
A-1200	Wien	Verwaltung	GK-Decke	900	I 99	23554
A-4010	Linz	Bank	GK-Decke	350	III 98	23555
A-1010	Wien	Bank	Metallakustik	829	III 98	23556
86154	Augsburg	Verwaltung	GK-Decke	935	IV 98	23557
52523	Heinsberg	Krankenkassenverwaltung (BA I)	Streckmetall	185	IV 98	23558
52249	Eschweiler	Bank	Streckmetall/MAK	160	III 98	23559
73035	Göppingen	Computerzentrum	Metallakustik	204	III 98	23560
A-1190	Wien	Sparkasse	Streckmetall	228	IV 98	23562
80333	München	Bank	Metallakustik/GK	1200	IV 98	23563
A-1190	Wien	Privatvilla	GK-Decke	240	IV 98	23564
69115	Heidelberg	Bank	GK-Decke	170	IV 98 / I 99	23565
A-1010	Wien	Bank	GK-Decke	420	IV 98 / I 99	23566
65582	Diez	Bank	GK-Decke	1000	IV 98	23567
85055	Ingolstadt	Verwaltung, Audi AG	Streckmetall	400	IV 98	23568
42853	Remscheid	AOK	Metallakustik-Re	240	IV 98 / I 99	23569
A-1010	Wien	Verwaltungsgebäude	GK-Decke	320	I 99	23570
A-1038	Wien	Lotto-Totto-Gesellschaft	Luftkühldecke	40	I 99	23571
36037	Fulda	Handelsschule	Klimawand	800	I 99	23572
87719	Mindelheim	Verwaltungsgebäude	GK-Decke	340	I 99	23573
50259	Brauweiler	Sparkasse	GK-/MAK-Decke	400	I 99	23574
63791	Karlstein	Bank	Metallakustik-Re	120	I 99	23575
65189	Wiesbaden	Bank	Metallakustik	40	I 99	23576
L-2311	Luxembourg	Bank	Metallakustik	2100	I 99	23577
26725	Emden	Verwaltungsgebäude	Metallakustik-Re	300	I 99	23578
63452	Hanau	Sparkasse	Metallakustik	120	II 99	23579




PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
54306	Trier	Sparkasse	Streckmetall	170	II 99	23580
54294	Trier	Sparkasse	GK-Decke	150	II 99	23581
L-2529	Luxembourg	Verwaltungsgebäude	Metallakustik	1250	II 99	23583
28195	Bremen	Bank	Metallakustik	920	III 99	23584
54290	Trier	Sparkasse	GK-Akustikdecke	260	II 99	23586
85045	Ingolstadt	Verwaltung Audi AG	Metallakustik	550	III 99	23587
63619	Bad Orb	Bank	GK-Decke	1000	I 00	23588
36381	Schlüchtern	Bank	Metallakustik	200	III 99	23589
55130	Mainz	Bank	GK/MAK/SM	150	III 99	23590
53111	Bonn	AOK	Metallakustik	170	III 99	23591
A-4311	Schwertberg	Produktion	Metallakustik	230	III 99	23592
53115	Bonn	Schulungsräume	Streckmetall	350	II 99	23593
63450	Hanau-Steinheim	Sparkasse	Metallakustik	500	III 99	23594
85045	Ingolstadt	Verwaltung Audi AG	Metallakustik	800	IV 99	23595
54290	Trier	Verlagshaus	Metallakustik	3500	I 00	23596
36039	Fulda	Sparkasse	GK-Decke	600	IV 99	23597
A-1030	Wien	Krankenhaus	Metallakustik	120	IV 99	23598
58511	Lüdenscheid	Sparkasse	GK-Decke	100	IV 99	23599
28195	Bremen	Sparkasse	GK-Decke	280	IV 99	23600
47798	Krefeld	Sparkasse	GK-Decke	640	I 00	23601
L-2180	Luxembourg	Vereinsbank	Metallakustik	50	IV 99	23602
57072	Siegen	Krankenkasse	MAK-RE	977	IV 99	23603
63667	Nidda	Sparkasse	GK-/Putzdecke	1460	I 00	23604
F-59160	Lomme	Privathaus	GK-Heiz-/Kühldecke	100	IV 99	23605
A-1136	Wien	ORF	Metallakustik	202	IV 99	23606
58095	Hagen	Bank	GK-Decke	222	II 00	23608
38640	Goslar	Sparkasse	GK-Decke	1034	III 00	23610
65189	Wiesbaden	Verwaltungsgebäude	GK-Decke	220	II 00	23611
A-4481	Asten	Verwaltungsgebäude	Metallakustik	1920	II 00	23612
31855	Aerzen	Verwaltungsgebäude	Metallakustik	728	II 00	23613
31785	Hameln	Sparkasse	GK-Decke	605	II 00	23614
65589	Hadamar	Verwaltungsgebäude	GK/MAK	230	I 00	23616
54296	Trier	Sparkasse	GK-Decke	423	II 00	23617
L-2529	Luxembourg	Verwaltungsgebäude	GK-Decke	2170	II 00	23619
90429	Nürnberg	Verwaltungsgebäude	Metallakustik	72	III 00	23620
31061	Alfeld	Volksbank	Streckmetall	252	IV 00	23621
A-4020	Linz	Bank	Metallakustik	5000	IV 01	23622
42549	Velbert	Geschäftshaus	Kühlbaffeln	250	II 00	23623
66663	Merzig	Verwaltung	MAK-RE	1100	III 00	23624
L-2965	Luxembourg	Bank	Metallakustik	229	II 00	23627
42327	Wuppertal	Verwaltung	MAK-RE	252	II 00	23628
98639	Illmenau	Sparkasse	GK-Decke	262	III 00	23629
60549	Frankfurt/Main	ICE-Bahnhof	Metallakustik	800	II 00	23630
L-2529	Luxembourg	Bank	GK-Decke	230	II 00	23631
L-2529	Luxembourg	Flughafen	Metallakustik	5400	III 00	23632
65520	Bad Camberg	Privathaus	MAK-RE	44	II 00	23633
L-2311	Luxembourg	Bank	GK-Decke	161	III 00	23634




PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
58642	Iserlohn	Sparkasse	MAK-RE	875	III 00	23635
31789	Hameln	Bausparkasse	MAK-RE / Putz	1215	II 01	23636
L-2311	Luxembourg	Bank	GK-Decke	1100	IV 00	23637
27749	Delmenhorst	Krankenhaus	Metallakustik/GK/SM	74	I 01	23638
21682	Stade	Kreissparkasse	Metallakustik/GK	1444	I 01	23639
85045	Ingolstadt	Verwaltung	Streckmetall	20	III 00	23640
A-4063	Hörsching	Flughafen	Metallakustik	50	IV 00	23641
L-6815	Luxembourg	Astra	GK/CU-Decke	746	IV 00	23642
61440	Oberursel	Bürogebäude	MAK/Cu u. GK-Decke	506	I 01	23643
34212	Melsungen	Verwaltung	Deckensegel	855	I 01	23644
A-1030	Wien	Bank	Metallakustik	1670	I 01	23645
L-2987	Luxembourg	Flughafen	Deckensegel	2423	II 01	23646
34131	Kassel	Verwaltungsgebäude	GK	675	I 01	23647
L-2953	Luxembourg	Bank	GKA	440	I 01	23648
42279	Wuppertal	Verwaltungsgebäude	Streckmetall	473	I 01	23649
36037	Fulda	Sparkasse	GK	3200	II 01	23651
04668	Grimma	Sparkasse	Metallakustik	118	I 01	23652
90411	Nürnberg	Verwaltungsgebäude	GK	966	I 01	23653
L-2529	Luxembourg	Bank	GK	120	III 01	23655
L-2529	Luxembourg	Bank	Metallakustik	120	I 01	23656
93333	Neustadt	Korrosionsschutzzentrum	GK	154	I/II 01	23657
49661	Cloppenburg	Geschäftshaus	GK	265	I/II 01	23658
95100	Selb	Arztpraxis	GK	175	I/II 01	23659
52349	Düren	Produktion	SM	175	I/II 01	23660
93055	Regensburg	Verwaltung	MAK/MAK-RE	356	II/III 01	23661
40476	Düsseldorf	Verwaltung	System	315	II/01	23662
32825	Bloomberg	Verwaltung	MAK	770	III/01	23663
85045	Ingolstadt	Verwaltung	MAK	116	III/01	23665
63225	Langen	Verwaltung	GK	99	II/01	23666
28213	Bremen	Museum	GK	820	III/01	23667
97469	Gochsheim	Produktion	MAK	334	II/01	23668
L-5618	Luxembourg	Casino	GK	758	II/III 01	23669
50679	Köln	Büro	SM	55	II 01	23671
L-1466	Luxembourg	Bürogebäude	MAK	2385	I 02	23672
L-1471	Luxembourg	Bürogebäude	MAK	1794	I 02	23673
65189	Wiesbaden	Stadtwerke	GK	220	IV 01	23674
83123	Amerang	Verwaltungsgebäude	GK	280	IV 01	23675
A-1030	Wien	Bank	MAK-RE	254	IV 01	23676
70569	Stuttgart	Institut	MAK-Alu	300	III 01	23677
99425	Weimar	Musikschule	Segel Alu/GK	90	III 01	23678
80538	München	Verwaltungsgebäude	Segel Cu	1043	III 01	23679
L-2721	Luxembourg	Bank	GKA	178	III 01	23680
L-1470	Luxembourg	Bank	MAK/GK	844	III/IV 01	23682
L-2529	Howald	Bürohaus	MAK	1123	III/IV 01	23683
A-6900	Bregenz	Bank	GK	274	III 01	23684
48268	Greven	Flughafen	GK	153	III 01	23685
85055	Ingolstadt	Krankenhaus	GK	492	III 01	23686

PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
80538	München	Verwaltungsgebäude	Alu-Segel	80	III 01	23687
28211	Bremen	Sparkasse	GK	740	III/IV 01	23688
49401	Damme	Verwaltungsgebäude	GK	300	IV 01	23689
80339	München	Verwaltungsgebäude	GK	1750	IV 01	23690
28199	Bremen	Hochschule	GK	180	III/IV 01	23691
64293	Trier	Sparkasse	Kupfermäander	250	IV 01	23692
33428	Harsewinkel	Bank	MAK-RE	380	III/IV 01	23693
58095	Hagen	Bank	GK	57	III 01	23694
41061	Mönchengladbach	Krankenkasse	MAK	832	IV 01	23696
L-1661	Luxembourg	Bank	GK	80	III 01	23697
80538	München	Verwaltungsgebäude	GK	1669	IV 01	23701
85521	Ottobrunn	Bank	GK	290	IV 01	23702
L-2529	Howald	Bank	GK/MAK	280	IV 01	23703
L-1470	Luxembourg	Bank	GK/MAK	270	IV 01	23704
L-2440	Luxembourg	Bürogebäude	MAK-RE/P	1296	IV 01	23705
A-4311	Schwertberg	Maschinenfabrik	MAK	154	IV 01	23707
L-2632	Luxembourg	Bürogebäude	MAK-Bandraster	8000	IV 02	23708
64625	Bensheim	Sparkasse	GK	1000	I 02	23709
65589	Hadamar	Büro	MAK	200	I 02	23710
L-2951	Luxembourg	Bank	GK/Cu	217	II 02	23711
L-2529	Howald	Bank	MAK/GK/Cu	260	II 02	23712
60323	Frankfurt	Geschäftshaus	Putz	1350	II 02	23713
66663	Merzig	Verwaltungsgebäude	MAK-RE	2100	I 02	23714
L-1661	Luxembourg	Bank	GK	200	III 02	23715
82335	Kempfenhausen	Tagungsgebäude	GK/Cu	100	II 02	23716
32657	Lemgo	Sparkasse	GK	1700	II 02	23717
65549	Limburg	Sparkasse	MAK/CU	1003	I 03	23719
78166	Donaueschingen	Sparkasse	GK/Putz	3085	IV 02	23720
50354	Hürth	Verwaltungsgebäude	Cu/Alu	59	II 02	23721
28199	Bremen	Verwaltungsgebäude	MAK	4700	IV 02	23722
31855	Aerzen	Verwaltungsgebäude	MAK/PP	3848	II 02	23723
80333	München	Verwaltungsgebäude	Putz	2200	II 02	23724
80333	München	Brauerei	GK	774	II 02	23725
86441	Zursmarshausen	Brauerei	MAK-RE	106	II 02	23726
66663	Merzig	Verwaltungsgebäude	MAK-RE	2000	II 02	23728
55116	Mainz	Bank	Alu-Segel	300	III 02	23729
60329	Frankfurt	Verwaltungsgebäude	Putz	14000	I 03	23730
85051	Ingolstadt	Verlagsgebäude	GK	1300	III 02	23731
CH-7000	Chur	Geschäftshaus	SM	80	III 02	23732
L-2453	Luxembourg	Verwaltungsgebäude	Putz	2910	IV 02	23734
L-2670	Luxembourg	Wohnhaus	Putz	66	III 02	23736
56410	Montabaur	Wohnhaus	MAK	140	II 03	23737
78532	Tuttlingen	Krankenhaus	GK	378	II 03	23738
80687	München	Kantine	MAK/CU	215	IV 02	23739
27472	Cuxhaven	Energiewerke	GK	432	II 03	23740
80358	München	Versicherungsgebäude	GK/Putz	2499	II 03	23741
68167	Mannheim	Verlagsgebäude	GK/CU	526	III 03	23742

PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
68161	Mannheim	Dialysezentrum	GK/CU	80	IV 02	23743
55116	Mainz	Bank	Segel	155	IV 02	23744
L-2520	Luxembourg	Verwaltungsgebäude	MAK	10686	III 03	23746
42119	Wuppertal	Verwaltungsgebäude	MAK	8000	II 03	23747
82031	Grünwald	Fernsehstudio	Putz	1862	II 03	23748
01454	Leppersdorf	Molkerei	MAK-RE	361	IV 02	23749
77836	Baden Baden	Flughafen	Segel + GK/CU	2300	II 03	23750
53111	Bonn	Stiftungsgebäude	MAK-RE	104	I 03	23751
34346	Hann.-Münden	Sparkasse	GK	76	I 03	23753
78333	Stockach	Verwaltungsgebäude	MAK/CU	634	I 03	23755
78532	Tuttlingen	Sparkasse	GK/PP	1038	IV 03	23756
L-4141	Esch	Stadtverwaltung	GK/CU	180	IV 03	23757
L-1661	Luxembourg	Bank	GK/PP	95	IV 03	23760
L-1661	Luxembourg	Bank	GK/PP	95	IV 03	23760
60329	Frankfurt	Verwaltungsgebäude	Putz/GK	7400	IV 03	23761
45892	Gelsenkirchen	Verwaltungsgebäude	Deckensegel AL/CU	2000	III 03	23762
40472	Ratingen	Verwaltungsgebäude	MAK/GK-Segel	1400	III 03	23763
80335	München	Verwaltungsgebäude	PP-Putz	450	IV 03	23764
94315	Straubing	Verwaltungsgebäude	MAK/RE	300	II 03	23765
80333	München	Verwaltungsgebäude	GK/PP	1700	IV 03	23767
28199	Bremen	Verwaltungsgebäude	MAK/PP	100	III 03	23768
85066	Ingolstadt	Verwaltungsgebäude	MAK/PP	220	III 03	23769
28195	Bremen	Verwaltungsgebäude	GK/PP	367	IV 03	23770
A-6900	Bregenz	Bank	GK/PP	260	IV 03	23771
CH-8703	Feldweil	Verwaltungsgebäude	GK/PP	1070	IV 03	23772
35274	Kirchhain	Bank	MAK-Decke	290	IV 03	23773
81925	Bogenhausen	Krankenhaus	MAK/PP	85	IV 03	23774
81379	München	Verwaltungsgebäude	Putzdecke	555	IV 03	23775
32657	Lemgo	Verwaltungsgebäude	MAK-Decke	100	IV 03	23776
45892	Gelsenkirchen	Verwaltungsgebäude	MAK-Decke	270	IV 03	23777
53227	Bonn	Verwaltungsgebäude	GK/CU	260	IV 03	23778
10785	Berlin	Verwaltungsgebäude	GK/PP	1312	IV 03	23780
85051	Ingolstadt	Verlagsgebäude	GK und MAK/RE	1440	IV 03	23781
65549	Limburg	Verwaltungsgebäude	MAK/CU	185	IV 03	23782
64295	Darmstadt	Verwaltungsgebäude	GK/CU	1885	II 04	23784
60389	Frankfurt	Verwaltungsgebäude	MAK/Putz und GK	1685	I 04	23785
80333	München	Bürogebäude	GK/PP	100	I 04	23786
28309	Bremen	Verwaltungsgebäude	MAK/CU	325	I 04	23787
55131	Mainz	Universitätsgebäude	Geothermie		II 05	23788
01809	Dohna	Kindergarten	Geothermie		I 04	23789
28195	Bremen	Verwaltung	SM	100	II 04	23791
L-5601	Mondorf	Restaurant	GK/PP	195	I 04	23792
L-2955	Luxembourg	Bank	GK	220	III 04	23796
L-3669	Luxembourg	Post und Telekommunikation	GK/CU	266	III 04	23797
45659	Recklinghausen	Prosper Hospital (Krankenhaus)	Putz	230	III 04	23799
L-3669	Luxembourg	Post und Telekommunikation	GK	510	III 04	23800
34212	Melsungen	Verwaltung	Segel	400	III 04	23801



PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
78132	Hornberg	Verwaltungsgebäude	GKA/CU	300	IV 04	23806
61352	Bad Homburg	Bürogebäude	GK/CU	250	II 04	23807
60547	Frankfurt	Flughafen	Konvektionsdecke	345	II 04	23808
79286	Glottertal	Verwaltungsgebäude	GK, MAK-RE	1200	IV 04	23810
CH-4052	Basel	Versicherung	SM-Segel	11	II 04	23811
04105	Leipzig	Hotel	ALU-CU	600	III 04	23813
L-1050	Luxembourg	Verwaltungsgebäude	GK/MAK/CU	164	III 04	23814
81737	München	Verwaltungsgebäude	ALU-CU	60	II 04	23815
44141	Dortmund	Verwaltungsgebäude	Putz/MAK	2670	III 04	23816
A-4020	Linz	Verwaltungsgebäude	MAK/PP	185	III 04	23817
80333	München	Bank	MAK/PP	280	II 04	23818
80937	München	Showroom	MAK und SM	626	III 04	23820
80088	München	Bank	GKA	170	III 04	23821
50739	Köln	Versicherung	Putz	2400	IV 04	23822
32825	Blomberg	Verwaltung	MAK-RE/PP	225	III 04	23823
60598	Frankfurt	Bank	GK/CU	175	III 04	23824
A-6900	Bregenz	Penthouse	GK/PP	223	IV 04	23825
A-4020	Linz	Verwaltungsgebäude	MAK/PP-Segel	390	IV 04	23826
28195	Bremen	Kanzlei	GK-Segel	60	IV 04	23827
59199	Bönen	Verwaltungsgebäude	MAK/CU	2500	IV 04	23828
60598	Frankfurt/Main	Bank	GK/CU	85	IV 04	23829
83674	Gaißach	Krankenhaus	GK/CU-Segel	95	I 05	23830
60329	Frankfurt/Main	Ladenlokal	GK/PP	154	IV 04	23832
A-1010	Wien	Bank	MAK/PP	450	IV 04	23836
60329	Frankfurt/Main	Verwaltungsgebäude	Putz und GK	45	IV 04	23838
85051	Ingolstadt	Verlagsgebäude	MAK-RE und GK	940	I 05	23839
81925	Bogenhausen	Krankenhaus	MAK-RE	50	IV 04	23840
28201	Bremen	Verwaltungsgebäude	ALS-GK	132	II 05	23841
60327	Frankfurt/Main	Penthouse	GK/CU	120	IV 04	23842
30655	Hannover	Verwaltungsgebäude	SM/CU	250	II 05	23843
60313	Frankfurt/Main	Verwaltungsgebäude	Segel	50	IV 04	23846
60329	Frankfurt/Main	Ladenlokal	GK/PP	170	IV 04	23847
10623	Berlin	Hotel	MAK/CU-Segel	40	I 05	23848
L-1661	Luxembourg	Bank	GK/PP	200	I 05	23849
59199	Bönen	Erweiterung Verwaltung	MAK/CU	500	I 05	23850
80333	München	Bank	MAK/PP	180	I 05	23851
85045	Ingolstadt	Verwaltung Audi AG	MAK-Segel	1066	III 05	23852
50933	Köln	Hotel	GK-Putz	2520	IV 05	23854
60320	Frankfurt/Main	Verwaltungsgebäude	Putz	330	I 05	23857
60313	Frankfurt/Main	Verwaltungsgebäude BA II	Segel	50	II 05	23871
80539	München	Ladenlokal	AL und GK/PP	305	II 05	23872
60313	Frankfurt/Main	Verwaltungsgebäude BA III	Segel	150	II 05	23873
66793	Saarweiler	Druckerei	MAK/PP	900	III 05	23874




PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
L-1210	Luxembourg	Krankenhaus	MAK/CU	1530	III 06/107	6151
10587	Berlin	Bürogebäude	MAK/CU	200	II 06	6152
81679	München	Bürogebäude	MAK/CU	652	II 06	6159
50688	Köln	Versicherung	MAK/PP	2300	III 06	6164
60329	Frankfurt/Main	Restaurant	GK/CU	70	III 06	6169
81925	München	Krankenhaus	MAK/PP	130	IV 06	6177
60549	Frankfurt/Main	Flughafen	MAK/CU	100	III 06	6178
73630	Remshalden	Papierwerke	GK/PP	2175	III 06	6186
54293	Trier	Krankenhaus	GK/CU	220	III 06	6187
82229	Seefeld	Verwaltungsgebäude	GK/MAK/CU	1065	IV 06	6188
20354	Hamburg	Bürogebäude	GK/CU	90	IV 06	6189
80339	München	Verwaltung	GK/CU	150	IV 06	6190
34212	Melsungen	Pharmafertigung	MAK/CU-Sg.	50	IV 06	6191
L-1911	Luxembourg	Bürogebäude	Rohrleitungen	10000	IV 06	6194
65205	Wiesbaden	Wohnhaus	GK/CU	125	I 07	6195
38179	Schwülper	Verwaltung	GK/CU	410	I 07	6196
60329	Frankfurt/Main	Bankgebäude	GK/PP	233	IV 06	6197
90425	Nürnberg	Rechenzentrum	GK/CU	61	IV 06	6199
27283	Verden	Verwaltungsgebäude	MAK/CU	1334	III 07	6201
56068	Koblenz	Labor	MAK/RE	92	II 07	6202
31863	Coppenbrügge	Sparkasse	GK/CU	185	III 07	6203
31863	Bisperode	Sparkasse	GK-Sg./CU	42	III 07	6204
50931	Köln	Krankenhaus	MAK/CU	522	I 08	6205
60316	Frankfurt	Krankenhaus	MAK/CU	1811	I 08	6207
I-39012	Meran	Eisdiele	GK/PP	240	III 07	6208
46119	Oberhausen	Sparkasse	MAK/RE+GK	440	II 07	6210
65189	Wiesbaden	Bürogebäude	GK/CU	507	II 07	6213
76865	Rohrbach	Produktionshalle	PP-Konvektion	500	II 07	6218
55232	Alzey	Krankenhaus	MAK und MAK/RE	240	III 07	6219
28239	Bremen	Krankenhaus	GK/PP	330	II 08	6220
30159	Hannover	Versicherungsgebäude	MAK/RE	625	IV 07	6221
31812	Bad Pyrmont	Verwaltungsgebäude	GK/PP	1005	III 07	6225
65558	Holzheim	Verwaltungsgebäude	MAK/RE	620	I 08	6226
60323	Frankfurt	Verwaltung	Putz	955	IV 08	6228
60323	Frankfurt	Privatvillen	Putz	2219	IV 08	6229
10785	Berlin	Sparkassenverwaltung	MAK/CU	380	IV 07	6230
55218	Ingelheim	Kantine	GK/MAK/CU	720	IV 07	6231
76131	Karlsruhe	Bankgebäude	MAK-Segel	135	IV 07	6241
31785	Hameln	Kommunale Verwaltung	MAK/RE	514	II 08	6242
34123	Kassel	Callcenter	MAK/PP	513	III 08	6247
79100	Freiburg	Privatvilla	GK/CU	103	IV 08	6248
81673	München	Verwaltungsgebäude	MAK/RE	860	III 08	6249
14195	Berlin	Villa	GK/CU	736	III 08	6252
40221	Düsseldorf	Umbau Verwaltung	GK/CU	189	IV 08	6253


PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
85049	Ingolstadt	Büroneubau	MAK/RE	210	IV 08	6255
60325	Frankfurt	Universitätsgebäude	GK/CU	1251	IV 08	6256
22765	HH-Ottensen	Verwaltung	GK/CU	1550	IV 08	6257
70469	Stuttgart	Verwaltung	GK/CU	160	II 08	6259
85049	Ingolstadt	Verwaltung	MAK/CU	110	II 08	6260
60549	Frankfurt/Main	Flughafen	Putz	1349	II 08	6261
85045	Ingolstadt	Verwaltung Audi AG	GK/CU	309	I 08	6262
50933	Köln	Privathaus	GK/CU	46	III 08	6263
68167	Mannheim	Krankenhaus	Putz	640	II 08	6264
34212	Melsungen	Verwaltung	SM-Sg	220	III 08	6267
60325	Frankfurt/Main	Bürogebäude	Putz	1003	IV 08	6269
35390	Gießen	Verwaltung	GK/CU	216	II 08	6270
64319	Pfungstadt	Verwaltung	Putz	1846	III 08	6271
40472	Düsseldorf	Verwaltung	Putz	10135	IV 08	6274
57072	Siegen	Verwaltung	MAK/CU	8841	IV 08	6275
22587	Hamburg	Kaserne	Putz	186	IV 08	6277
56410	Montabaur	Wohnhaus	P-PE	48	II 08	6278
65189	Wiesbaden	Kino	GK/CU	90	IV 08	6284
60327	Frankfurt	Verwaltung	Putz + GK	6480	IV 08	6285
63450	Hanau	Brokerräume	GK/CU	400	IV 09	6286
81925	München	Krankenhaus	MAK/PP	200	IV 09	6287
50937	Köln	Bundesligaverwaltung	GK/CU-Segel	30	II 09	6288
44135	Dortmund	Kulturzentrum	Putz	4000	I 10	6289
44135	Dortmund	Kulturzentrum	GK/CU	1700	I 10	6289
82194	Gröbenzell	Büroneubau	MAK/CU-Segel	135	III 09	6290
80325	München	Busbahnhof	GK/PP	380	IV 09	6291
30419	Hannover	Kirchenverwaltung	Putz	50	III 09	6292
16928	Pritzwalk	Sparkasse	MAK/PP	450	II 09	6293
60326	Frankfurt	Bankverwaltung	MAK/CU	3960	IV 09	6295
40211	Düsseldorf	Bürogebäude	Segel	80	III 09	6297
57072	Siegen	Feuerleitwache	MAK/CU	233	I 10	6299
60388	Frankfurt	Verwaltung	Kühlsegel	415	IV 09	6300
20095	Hamburg	Verwaltung	GK/CU	848	I 10	6302
40213	Düsseldorf	Verwaltung	Putz	1695	IV 10	6303
81925	München	Krankenhaus	MAK/RE	50	I 10	6307
90402	Nürnberg	Verwaltung	Kühlsegel	1334	IV 10	6308
67071	Ludwigshafen	Gesundheitszentrum	GK/CU	1348	I 11	6313
93047	Regensburg	Polizeiinspektion	MAK/CU	215	I 11	6314
40211	Düsseldorf	Verwaltung	Kühlsegel	126	II 10	6315
79108	Freiburg	Kommunikationszentrum	GK/PP	450	IV 10	6316
93053	Regensburg	Hochschule	MAK/CU	310	IV 10	6317
55128	Mainz	Universität	MAK/CU	1320	I 11	6320
63067	Offenbach	Bankgebäude	GK/PP	405	IV 10	6321
33415	Verl	Verwaltung	GK/PP	1190	IV 10	6322
22605	Hamburg	Villa	Putz, GK	250	IV 10	6323
65959	Frankfurt	Verwaltung	AL/CU, GK/CU	1600	IV 10	6326

Referenzen CLIMATT-System

Seite 11 von 11
Stand: Mai 2011



PLZ	Ort	Objekt	Art der Kühldecke	qm	Montage	BV-Nr.
63067	Offenbach	Bürogebäude	GK/CU	175	IV 10	6328
60325	Frankfurt	Bürogebäude	Putz, GK	550	I 11	6329
81241	München	Verwaltung	Putz	1200	II 11	6332
53111	Bonn	Rathaus	Putz	1110	I 11	6333
78048	Villingen	Bankverwaltung	GK/PP	2280	II 11	6334
41515	Grevenbroich	Krankenhaus	MAK/CU	430	I 11	6336
70173	Stuttgart	Innenministerium	Putzsystem	120	II 11	6337
79576	Weil	Zollbehörde	MAK/CU+GK	680	IV 12	6338
90402	Nürnberg	Bibliothek	GK/CU	490	III 11	6339
66386	St. Ingbert-Rohrbach	Produktionshalle	PP Konv.	464	II 11	6340
10115	Berlin	Bahnhofsverwaltung	Putz/PP	1320	IV 11	6341
64711	Erbach	Krankenhaus	GK/CU	350	III 11	6342



PMS Systemtechnik GmbH
Industriestr. 5
65589 Hadamar
Tel.: 06433 947 60-0
Fax: 06433 947 60-29